

Утверждаю:
заведующая МБДОУ
ДС №18 «Солнышко»
Погородняя
2022 год.



АКТ
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от «30» сентября 2022 г

Комиссия в составе:

Председатель – Соловьева С.Н. заведующий хозяйством.

Члены комиссии:

Карачабан О.Л., старший воспитатель;

Заика Т.Г., воспитатель, профком;

Бышкина Е.Ю., помощник воспитателя.

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной дошкольной группы №2:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка) и травы, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Принятые меры	Разрешение к использованию
1	Лаз»Вертолет»	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
2	Стол деревянный с лавочками	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
3	Скамья	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
4	Теневой навес металлический	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
5	Песочница деревянная	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
6	Корабль каменный	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
7	Лаз»Змейка»	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
8	Домик деревянный	повреждений нет	удовлетворительно	-	Разрешено

9	Качалка на пружине»Джип»	повреждений нет	удовлетворительно	-	Разрешено
10	Детский игровой комплекс	повреждений нет	удовлетворительно	-	Разрешено

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:
 дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ *С.Н.*

С.Н. Соловьева

Члены комиссии:

_____ *О.Л.*
 _____ *Т.Г.*
 _____ *Е.Ю.*

О.Л. Карачабан
 Т.Г. Заика
 Е.Ю. Бышкина

Утверждаю:
 заведующая МБДОУ
 «Солнышко»
 К.А. Цигородная
 2022 год.



**АКТ
 осмотра и проверки оборудования игровой площадки**

от «30» июня 2022 г

Комиссия в составе:
 Председатель – Соловьева С.Н. заведующий хозяйством.
 Члены комиссии:
 Карачабан О.Л., старший воспитатель;
 Заика Т.Г., воспитатель, профком;
 Бышкіна Е.Ю., помощник воспитателя.

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной ранней группы:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:
 поверхность состоит из сыпучего материала (песка) и травы, отсутствуют
 опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Принятые меры	Разрешение к использованию
1	Машина металлическая	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
2	Стол деревянный с лавочками	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
3	Домик деревянный «со счетами».	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
4	Теневой навес металлический	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
5	Песочница деревянная	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
6	Шатёр металлический	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
7	Детский игровой комплекс	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
8	Дуга для подлезания металлическая	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено

9	Качалка на пружине «Цветок»	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
10	Скамья	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено




Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:
 дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



С.Н.Соловьева

Члены комиссии:

О.Л. Карачабан
 Т.Г. Заика
 Е.Ю. Бышкина

Утверждаю:
заведующая МБДОУ

ДС № 18 «Солнышко»

К.А. Погородняя

2022 год.



АКТ

осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от «30» июня 2022 г

Комиссия в составе:

Председатель – С.Н.Соловьева заведующий хозяйством

Члены комиссии:

Карачабан О.Л., старший воспитатель;

Заика Т.Г., воспитатель, профком;

Бышкина Е.Ю., помощник воспитателя.

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной дошкольной группы №1:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка) и травы, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Принятые меры	Разрешение к использованию
1	Автобус (металл, дерево)	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
2	Стол деревянный с лавочками	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
3	Скамья.	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
4	Теневой навес металлический	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
5	Песочница деревянная	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
6	Домик деревянный «Магазин»	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено

7	Качалка на пружине «Дельфин»	повреждений нет	удовлетворительно	-	разрешено
8	Детский игровой комплекс	повреждений нет	удовлетворительно	-	Разрешено

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:




дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



С.Н.Соловьева

Члены комиссии:

О.Л. Карачабан

Т.Г. Заика

Е.Ю. Бышкина