

Утверждаю:



Заведующая МБДОУ  
«Солнышко»  
Погородняя  
2022 год.

## АКТ

### испытаний оборудования игровой площадки

от «30» июни 2022 г

Комиссия в составе:

Председатель – Соловьева С.Н., заведующий хозяйством.

Члены комиссии:

Карачабан О.Л., старший воспитатель;

Заика Т.Г., воспитатель, профком;

Бышкина Е.Ю., помощник воспитателя.

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной ранней группы:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка) и травы, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Испытываемая нагрузка	Результат осмотра	Разрешение к использованию
1	Машина металлическая	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
2	Стол деревянный с лавочками	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
3	Домик деревянный «со счетами».	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
4	Теневой навес металлический	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
5	Песочница деревянная	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
6	Шатёр металлический	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
7	Детский игровой комплекс	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
8	Дуга для подлезания металлическая	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено





## АКТ испытаний оборудования игровой площадки

от «30» июни 2022 г

Комиссия в составе:

Председатель – Соловьева С.Н., заведующий хозяйством.

Члены комиссии:

Карачабан О.Л., старший воспитатель;

Заика Т.Г., воспитатель, профком;

Бышкина Е.Ю., помощник воспитателя.

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной дошкольной группы №1:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка) и травы, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Испытываемая нагрузка	Результат осмотра	Разрешение к использованию
1	Автобус (металл, дерево)	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
2	Стол деревянный с лавочками	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
3	Скамья.	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
4	Теневой навес металлический	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
5	Песочница каменная	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
6	Домик деревянный «Магазин»	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
7	Качалка на пружине «дельфин»	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
8	Детский игровой Комплекс	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования выявлены: корабль деревянный сломан и пришел в негодность. Поверхность площадки и остальное оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

СН

С.Н. Соловьева

Члены комиссии:

а

О.Л. Карачабан

ТГ

Т.Г. Заика

БШ

Е.Ю. Бышкіна



**АКТ**  
**испытаний оборудования игровой площадки**

от «30» июни 2022 г

Комиссия в составе:

Председатель – Соловьева С.Н., заведующий хозяйством.

Члены комиссии:

Карачабан О.Л., старший воспитатель;

Заика Т.Г., воспитатель, профком;

Бышкина Е.Ю., помощник воспитателя.

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной дошкольной группы №2:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка) и травы, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Испытываемая нагрузка	Результат осмотра	Разрешение к использованию
1	Лаз «Вертолет»	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
2	Стол деревянный с лавочками	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
3	Скамья	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
4	Теневой навес металлический	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
5	Песочница деревянная	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
6	Корабль кирпичный	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
7	Лаз «Змейка»	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено
8	Домик деревянный	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено

9	Качалка на пружине «Джип»	нагрузка весом более 50 кг	удовлетворительно	разрешено
10	Детский игровой комплекс	нагрузка весом более 50 кг.	удовлетворительно	разрешено

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:  
 дефекты оборудования выявлены: необходимо демонтировать металлическую конструкцию «Карандаш». Поверхность площадки и остальное оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ *С.Н. Соловьева*

С.Н. Соловьева

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ *О.Л. Карачабан*  
 \_\_\_\_\_ *Т.Г. Заика*  
 \_\_\_\_\_ *Е.Ю. Бышкина*

О.Л. Карачабан  
 Т.Г. Заика  
 Е.Ю. Бышкина